


CNC MACHINING CENTER

เครื่อง CNC Machining Center EXTRON รุ่นที่ใช้ ATC Magazine แบบร้อม และใช้ CNC Controller ของ MITSUBISHI เมื่อมีเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้ เจี้ยวของตัวจับทูล ใน สปีนเดิล ไม่ตรงกับ ก้ามจับทูล อาจมาจากการเกิดเหตุขัดข้อง ในจังหวะที่ทำการเปลี่ยน ทูลพอดี (ลมตก, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าดับกะทันหัน).....
ทำไงดี.....ดูตามเอกสาร

EXTRON CNC Machining Center.

Exclusive Agent : Siam Elmatech Co., Ltd.



Siam Elmatech Co.,Ltd.

ID LINE : [udomsaksodsai](https://www.instagram.com/udomsaksodsai)

E-MAIL : ukofset@ksc.th.com

MOBILE : 089-776-2912