



ตัวอย่างการตัดงาน ไวร์คัท 3 คัท



ตัวอย่างการตัดงาน ไวร์คัท 3 คัท และมี คำสั่งตัดลวดร้อยลวด อัตโนมัติ ในตัวโปรแกรมยาว 60 หน้า ตัดยาวหลายวัน แบบตั้งทิ้งไว้ เป็นโปรแกรสตีฟ ฟอรัมมิ่งไคร์ ของสินค้าเครื่องเสียง และคอมพิวเตอร์ยี่ห้อระดับโลก ยี่ห้อหนึ่ง

ส่งตัวอย่างให้ดู สองหน้า ตัดหลุมละสามคัท กลับทิศทาง การตัดด้วย คือ ตัดคัทแรกไปคัทที่สองกลับ คัทที่สามไป คำสั่ง M50 คือ ตัดลวดอัตโนมัติ และ M60 คือ ร้อยลวดอัตโนมัติ

ลูกค้าของ บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด รายนี้ มีเครื่องไวร์คัท JOEMARS รุ่น AWT4S 2 เครื่อง ทำงานตลอดวันคืน 24 ชม. ไม่หยุด คราวละหลายวัน ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี

.....